


Фирма "Телевикс-75", адрес: 9000 Варна, бул. "Съборни" 12,  
тел/факс: 052 / 616226; GSM: 088/ 8815988; БУЛСТАТ: 103831410,  
лицензия – серия: Р-245, номер. 02881/ 17. 08. 2009 г. издадена от  
Агенция за ядрено регулиране - София  
Издава следното

### ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ



**Относно:** Състояние на диагностични рентгенови кабинети в  
МБАЛ-Балчик ЕООД – гр. Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" 1

Бе констатирано следното:

**1. Диагностичен рентгенов кабинет за мамографии**

Рентгенов апарат – бракуван

Необходимо инсталиране на нов апарат

Необходими подобрения и обновяване на помещението:

- подмяна на пусково електрическо табло
- ремонт на лъчезащитни съоръжения на вратата към коридора
- ревизия и ремонт на системите за вентилация и климатизация


**2. Диагностичен рентгенов кабинет за компютърна томография**

Рентгенов апарат: "СТ MAX 640" – GE

Апаратът е монтиран употребяван и не отговаря на изискванията на НЗОК и стандартите, поради липса на "спирално сканиране" и наличие на технически неизправности в системата.

Необходима подмяна на компютърния томограф.

Необходими подобрения и обновяване на помещението: Без забележки.



### **3. Диагностичен рентгенов кабинет за графични изследвания**

Рентгенов апарат: "TUR D – 800 – 4" – графичен пост

Апаратът е морално и физически остарял, като не отговаря на изискванията на наредбите на МЗ (Наредба 30) и Стандарт Образна диагностика.

Необходима подмяна на апарата.

Необходими подобрения и обновяване на помещението:

- подмяна на осветлението в кабинета
- ревизия и ремонт на системата за вентилация и климатизация
- инсталиране на ново пусково ел. табло при монатж на нов апарат
- препоръчителна подмяна на подовата настилка

### **4. Диагностичен рентгенов кабинет за скопични изследвания**

Рентгенов апарат: "TUR D – 800 – 4" – скопичен пост

Апаратът е морално и физически остарял, като не отговаря на изискванията на наредбите на МЗ (Наредба 30) и Стандарт Образна диагностика.

Необходима подмяна на апарата.

Необходими подобрения и обновяване на помещението:

- подмяна на осветлението в кабинета
- ревизия и ремонт на системата за вентилация и климатизация
- инсталиране на ново пусково ел. табло при монатж на нов апарат
- препоръчителна подмяна на подовата настилка



### **5. Командно помещение към рентгенови кабинети за скопични и графични изследвания**

Необходими подобрения и обновяване на помещението:

- ремонт на защитна мазилка около вратите към съседните процедурни помещения
- ревизия и ремонт на системата за вентилация и климатизация



Съгласно ЗБИЯЕ, задължително е преди инсталирането на нови апарати в помещенията да се реализират проекти на кабинетите, съобразени с техническите особености на новите апарати и нормативните изисквания за лъчезащита.


За реализиране на лъчезащитни проекти за кабинетите е необходимо да бъдат известни марките и моделите на рентгеновите апарати, техните технически параметри (механични, електрически и на рентгеновото лъчение), както и съответствието с директивите на ЕС.

Извършили огледа:

Технически екип:

инж. Евгени Петров.....

инж. физик Росен Русев.....



24. 06. 2011 г.

Изготвил.....  
/ инж. Евгени Петров/

